

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "КСМ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>отсутствует</i>					
2А. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты. Установить местный отсос	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	10.08.15	Начальник ОК Начальник цеха Начальник ОМТС Специалист по ОТ	вып
4А. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты. Установить местный отсос	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	10.08.15	Начальник цеха Начальник ОК ОМТС Специалист по ОТ	вып
6. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты. Установить местный отсос	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	10.08.15	Начальник цеха ОМТС ОТ Начальник ОК	вып
7. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты. Установить местный отсос	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	10.08.15	Начальник цеха ОМТС ОТ Начальник ОК	вып
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума	10.08.15	Начальник цеха Начальник ОК	вып
14. Кузнец ручнойковки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты. Установить местный отсос	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	10.08.15	ОМТС ОТ Начальник цеха Начальник ОК	вып
	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	10.08.15	Начальник ОК Начальник цеха	вып

Дата составления: 13.07.2015г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

30.07.15
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

30.07.15
(дата)

Специалист по связям с общественно-
стью
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

30.07.15
(дата)

Слесарь КИП, председатель профкома
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

30.07.15
(дата)

Специалист по охране труда
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

30.07.15
(дата)

Начальник цеха подготовки шихты
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

30.07.15
(дата)

Начальник цеха № 1
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

30.07.15
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

282

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

13.07.2015 г.
(дата)